



Pasión por la Calidad



Empresa Certificada con Sistemas Integrados de Gestión

Responsabilidad Social Empresarial

Condecoración al "Mérito Comercial"

Premio a la Excelencia Empresarial - the BIZZ Awards

Automotriz



TDS - TECHNICAL DATA SHEET

MARCA:	BONDAR^{plus}® WASHPRIMER
PRODUCTO:	Imprimante promotor de adherencia Lead-Free
CÓDIGO-SERIE:	WP-618S



DESCRIPCIÓN

Washprimer de 2 componentes, formulación técnica reforzada con inhibidores de corrosión y polímeros high-performance, promotores de adherencia universal (sistema de repinte automotriz e industrial).

- Libre de plomo, cromo, y metales pesados (Lead-Free).
- Excelente adherencia sobre cualquier tipo de superficie.
- Rápido secamiento.
- Compatible con cualquier tipo de acabado.
- Fácil aplicación.

USOS

Imprimante Promotor de adherencia, diseñado para garantizar y evitar desprendimientos de los Sistema de Pinturas. Adherente ideal para:

- Metálicas ferrosas(laminado en frío o en caliente)
- Metálicas no-ferrosas: aluminio, zinc, galvanizado cobre, bronce, estaño (hojalata).

Promotor de adherencia, en Sistemas:

- Automotriz: Washprimer 618S+Fondo+Acabado.
- Industrial: Washprimer 618S+Anticorrosivo+Acabado
- Taller: Washprimer 618S+Anticorrosivo+(protección en campo)
- Otros: Washprimer 618S+Acabado

ESPECIFICACIONES

Color:	Verde Oliva LPC
Brillo:	Mate
Componentes:	2
Secamiento:	Al tacto: 10 minutos Duro: 30 minutos a 1 hora.
Rendimiento teórico:	33 - 34 m ² /galón a 0.4 mils (10.2 micras) (66 - 68 m ² /Kit de 2 galones a 0.4 mils)
Espesor recomendado:	0.3 - 0.5 mils (7.62 - 12.70 micras) (a mayor espesor, pierde poder adherente)
Presentación:	Kit de 2 galones, Kit de 2 litros
Estabilidad:	24 meses

APLICACIÓN

Antes de usar la pintura, homogenizar bien con espátula limpia.

Mezcla en volumen: 1 parte WASHPRIMER 618S-A
1 parte CATALIZADOR 618S-B

Dilución: No requiere

Vida útil de la mezcla: 36 - 48 horas (depende del clima)

Método de aplicación: Soplete

Viscosidad de aplicación: 18 - 20 segundos Copa Zahn #2

Presión de aire: 35 - 45 PSI.

Número de manos: 1 (ligera)

Lavado de equipo y aseo: Thinner 100S

Aplicar a temperatura ambiente entre 7 a 30°C; y del sustrato 3°C mínimo sobre el punto de rocío.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie esté seca, libre de grasa, aceite, humedad, polvo, moho y otros contaminantes.

- Para acondicionar la superficie, utilice nuestros productos:

PARA METAL FERROSO:

150S Desoxidante Fosfatizante, elimina óxidos y genera anclaje.
122S Desengrasante Organic-Cleaner, elimina contaminantes.

PARA GALVANIZADO, ZINC, ALUMINIO, COBRE:

122S Desengrasante Organic-Cleaner, elimina contaminantes.

- Para imprimir y garantizar óptima adherencia del sistema, aplique una mano ligera de **WASHPRIMER 618 S**

EN TRABAJOS DE REPINTE:

Las superficies con pinturas deterioradas, eliminarlas con lijas, grata metálica, cepillo de alambre, disolventes o con **170S** Removedor Potente Remoción / Elimina toda la pintura.

Las superficies con pinturas en buenas condiciones, lijar suavemente en seco hasta eliminar el brillo y/o tizado por la exposición y el desgaste.

CERTIFICACIONES / NORMAS INTERNACIONALES

- Pinturas América S.A., es empresa certificada con las normas internacionales: ISO, y WORLDCOB.

- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo los procesos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión SIG:

ISO 9001 Gestión de la calidad.
ISO 14001 Gestión ambiental.
ISO 45001 Gestión de Seguridad y salud ocupacional.
RSE Responsabilidad social empresarial.

PRECAUCIONES

Mantener los envases bien cerrados.

Almacenar en lugar fresco y seco. Producto inflamable.

Use equipo de protección respiratoria con filtros, no inhalar los vapores; en lugares cerrados proporcione buena ventilación.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia.

Si ingirió por error, no induzca al vómito.

En caso necesario, solicite atención médica inmediata.

Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla o al suelo.

Perfore los envases vacíos y recíclelos.

Para mayor información consulte el MSDS (Hoja de seguridad)

Mantenga alejado del fuego y fuera del alcance de los niños.



Technical Data Sheet / IT JLMM-2026-WP-618SGTW2

Parque Industrial Turubamba: Calle E3E y S61-C (Sur de Quito). PBX: (02) 475 8123 / 475 9554
Celular: 099 258 5394 E-mail: ventas@pinturasamerica.com www.pinturasamerica.com Quito-Ecuador-América